



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : .....



N 135881

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

1.

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :  
Naam,voornaam : De Vriese Donk. Naam, voornaam : De Stickerie. De Vriese Donk.  
Adres : Houtkruislaan 11 Graaf de Meirnaertlaan 8  
Post nr. + Stad : 3000 Brugge. 3000 Brugge  
Ident. Kaart nr. :  
BTW nr.: BE 0519 805578 Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)   
 Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheid  
 Art 271  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  Gemeenschappelijke delen  
 Art 276 : verzwaring  Art 276bis : verkoop van een wooneenheid  Art ...  Art .....  Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :  
Gegevens verdelers : EAN 541448820041090518  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht : .....  kWh excl. nacht meter :  
Bescherming aansluiting (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  ..... nr. : ..... meterstand : .....  
Gegevens installatie : Ontworpen voor U<sub>N</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  ..... Type aardelektrode :  
Maximale nominale stroom (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  .....  aardingslus  pen / baar  
Voedingsleiding hoofdbord : ..... 4 X 10 mm<sup>2</sup> - Type : ..... XVB  .....  
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting 63 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 1  
 zie bijlage(n) *Dire schieds*

Metingen - testen - controles - verzegeling :  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand : 9,5 Ω  Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)  
Inbreuken Nieuwe installatie  Nihil  
Inbreuken Bestaande installatie  Nihil  
Opmerkingen  Nihil  
*Herkeken op na verkoop. Jare aus verslag. PO 37630903/GEN. 12/03/2010*  
Visum DNB of aangestelde *Helewaert*

Besluit(en) :  De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet  voldoet niet aan het AREI.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór ..... 10/8/2010 ..... (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : *Vandebroecke P*  
Naam : ..... Agent nr. 2570 Datum: 10/8/2010  
Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : 4  Eéndraadsschema(s) : 2  
- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
(\* ) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.