

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Bruel Hauwelle  
0561705405

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 47100527108

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Schutterstraat 42  
8800 Roselau

EIGENAAR: Hélén Yves

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Ecotec Systems

Adres: Gjalgestraat 7 8800 Beitem

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW of IK: BE 0895 19 166

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: DNB Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 27-5-2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen: LS PV

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40A auto A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type AGC A10, 3A

Type van de aardelektrode (lus) - baren - pennen - horizontale geleider Schema: (TT)

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 230 teb Ohm; RI tot ± 0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

### BESCHRIJVING:

Panelen: 14 panelen geplaatst op de hek platfoudat van de woning  
14 x 245wp

Omvormer: Sunny Boy SB3300  
230V / 14,5A / 3000W  
2001059317

Geplaatst in de kast in de inkomhal

Bewerking: 1 x 200A auto aangesloten op 364mm²

Groenestroomteller: 152,9 kWh

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTA'S: Geen

### Nota's

- Attest van de netgekoppelde installatie werd niet nagevraagd
- Gegevens van de eilandverdeling van de omvormer zijn niet bijgeleverd
- Geveerd komt tussen raafstekers van de omvormer en de panelen behoort niet tot deze centrale
- Werkingskast van het ontkoppelingmelan uitgevoerd
- Deze centrale omvat enkel de PV installatie volgens aanpakmethode in bijlage

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
de aangestelde van de stroomverdelers	naam:

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eëndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27-5-2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.