

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT VastgoedExperts 921711  
 4891

Vlimmersebaan 132 2275 Wechelderzande

BTW BE0667567856

TEL 014/89 34 76

MAIL \_\_\_\_\_

ADRES TANK  \_\_\_\_\_

KLEIN Schardauw 40 8880 LEDEGEM

Tankinhoud 15000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1-1997  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
<input type="radio"/> Sonde <input checked="" type="radio"/> Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Hoeveelheid <u>0</u> cm				_____
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				_____

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:  
 In mangat / inkuiping     
 Rond vulpunt

**UITWENDIG ZICHTBARE DELEN**

Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Retourleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	_____
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: \_\_\_\_\_  
 Potentiaalmeting -595 Mv     
 Kathodische bescherming     
 Lekdetectie-apparaat     
 Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano  
 Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_

Dichtheidstest:  SDT  Testo     
**BOVENGRONDSE TANK**  
 Algemene staat     
 Buitenwand     
 Inkuiping     
 Waterdicht  Koolstofwaterdicht

## OPMERKINGEN

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PLAATS TANK Links van garage

## BESLUIT

- GROEN**  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) FOLTEJNE DATUM KEURING 7 103 122

ERKENNINGNUMMER: SV 00802 ATTEST GELDIG TOT 7 103 127

HANDEKENING  
 TECHNICUS

HANDEKENING  
 KLANT